SOPRAVAP 3 in 1

Resina liquida poliuretanica multifunzione

Scheda Tecnica MISFR0105.e

Descrizione del prodotto:

SOPRVAP 3 in 1 è una barriera a vapore liquida bicomponente a base di poliuretano che soddisfa le 3 funzioni di primer, barriera a vapore e colla.

Campo di applicazione

SOPRAVAP 3 in 1 viene utilizzato per incollare i pannelli isolanti (tipo EPS, lana di roccia, PUR/PIR, perlite fibrosa, vetro cellulare) su supporto in calcestruzzo e, dopo l'essicazione e reticolazione, crea anche una barriera a vapore.
Gli impieghi sono anche descritti nel Quaderno di prescrizione di posa SOPREMA in vigore. Il suo impiego è riservato esclusivamente per lavori esterni.

Proprietà

- Bicomponente
- A base solvente
- Non necessita di primer
- Facile da applicare
- Ottima adesione
- 3 funzioni in un unico prodotto
- Consistenza viscosa

Condizioni di applicazione

Substrato o temperatura ambiente:
5 °C min. a 35 °C max.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere sempre preparato prima dell'applicazione di SOPRAVAP 3 in 1 assicurandosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di residui che possano ridurre l'adesione.

Miscelazione

Versare tutto il componente B nella latta del componente A e mescolare per 3 minuti con un miscelatore adatto (trapano o miscelatore pneumatico).
Se deve essere utilizzata una quantità limitata di resina si consiglia di versare la quantità necessaria in un secchio di miscelazione pulito per la miscelazione con il componente B.
Una volta miscelato il prodotto si consiglia di lasciare riposare 2 minuti prima di procedere all'applicazione.

Applicazione

L' applicazione di SOPRAVAP 3 in 1 generalmente avviene tramite l'utilizzo di una racla dentata in caouthchouc o metallica (7mm) che permette di assicurare lo spessore necessario del prodotto.
Posare i pannelli isolanti, sfalsati, affiancati, applicando una leggera pressione.

Pulizia

Dopo l'uso ripulire attrezzi ed eventuali superfici con solventi tipo ALSAN 076 o DILUANT V.

Consumo

la quantità necessaria dipende dalla natura e dalla superficie del pannello da incollare e al tipo di supporto.
Generalmente il consumo è di minimo 2 kg/m2 (film da 1,5 mm dopo essicazione e reticolazione).
Un a tracciatura preliminare di circa 3X4 metri corrisponde alla quantità di un bidone di 25 kg e consente il controllo dello spessore medio posato.

Indicazioni particolari

- Osservare le precauzioni indicate sulla confezione.
- Prima dell'uso di fiamma libera, è obbligatorio allontanare di almeno 10 metri le latte piene o vuote che siano.
- Prodotto facilmente infiammabile.
- Non smaltire i residui dei prodotti nelle fognature
- Nocivo per inalazione
- Usare guanti adatti e evitare il contatto con la pelle
- Contiene isocianati

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.

Rev. 01.09.2023/IT

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it

Dimensione della confezione
Componente A: Latta da 20,7 kg
Componente B: Latta da 4,3 kg
Una volta miscelate le 2 latte si ottiene una soluzione di SOPRAVAP 3 in 1 da 25 kg pronta all' uso.

Colore
Componente A: Alluminio
Componente B: Nero

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione
Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 9 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 10°C e i 30°C). Evitare la luce solare diretta sui contenitori.
Queste indicazioni valgono per entrambi i componenti.

Informazioni su sicurezza e rischi
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale.

Disposizione
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Produttore/sito di produzione
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Informazione
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da questo.
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali.
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.

Dati tecnici

	SOPRAVAP 3 in 1
Stato fisico: -Componente A -Componente B	 Pasta viscosa colore alluminio Liquido nero
Essicazione -Tempo di lavorazione -Calpestabile dopo	 30 minuti a 20°C 2 ore a 20°C
Residuo a secco -Componente A -Componente B	 89 ± 2,5% 86 ± 2,5%
Viscosità a 23°C -Componente A -Componente B	 255±70 Po a 23°C 25±10 Po a 23° C
Densità -Componente A -Componente B	 1,20 1,00
Flash point -Componente A -Componente B	 36°C 30°C
Massa volumica film asciutto	1,20 g/cm^3
Permeabilità al vapore acqueo (film asciutto 1,5 mm)	< 9.10^{-5} g/ m^{2} .h h.mmHg Sd 1000m

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it