

DIRECTION SANTÉ CONFORT

Laboratoire d'essais acoustiques

**INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R
D'UN EXUTOIRE DE FUMÉE**

**EXTENSION DE RÉSULTATS n° 13/1
CONCERNANT LE RAPPORT D'ESSAIS N° AC12-26040935/2**

DEMANDEUR : SOUCHIER
Zone Industrielle Nord Torcy
Boite Postale 2
77201 MARNE LA VALLÉE CEDEX

OBJETS DES ESSAIS : Exutoire de fumée PHONIPACK, rapports AC12-26040935/1
essai n°1 et AC12-26040935/2 essai n°1

OBJET DE L'EXTENSION : Remplacement des deux verins de l'appareil inférieur par un
verin

VALIDITÉ : 1 - Cette extension de résultats n'est valable qu'accompagnée du rapport d'essais de
référence.

2 - Elle est cumulable avec d'autres extensions se rapportant au même rapport
d'essais, après avis du laboratoire agréé.

Cette extension comprend : - 2 pages	Seule la reproduction intégrale du rapport d'essais de référence et de cette extension permet une exploitation des résultats et la vérification de la conformité nécessaire à la validité de l'objet.
--	---

DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Remplacement des deux vérins JOFO par vantail, par un seul vérin GRASL.

JUSTIFICATION DE L'EXTENSION


Le placage des ouvrants est assuré par le verrou, et non par les vérins.

CONCLUSION

Il n'y a pas de dégradation de l'étanchéité entre ouvrants et dormant, les performances acoustiques sont donc conservées.

Fait à Marne-la-Vallée, le 9 octobre 2013

Le chargé d'essais



Alexandre CANSIAN

Le responsable du pôle



Jean-Baptiste CHÉNÉ