

Notice technique de montage capteur de luminosité

Technical manual for mounting light sensor

Steel Inside option SageGlass®
Steel Inside option SageGlass®

Matériel à prévoir
Necessary equipment

Fourniture Bluetek
Provided by Bluetek



Vis CHC M3 X 16
Screws CHC M3 X 16
(X 2)



Écrous M3
Locknuts M3
(X 2)



Vis 4,8 X 16
Screws 4.8 X 16
(X 1)

Outillage à prévoir
Tools to be provided



Visseuse
Drill machine

+



Douille de 8
Socket 8 mm





Clé 6 pans n°2
Allen key 2




Tournevis
Screwdriver

Montage
Assembly



Ouvrir le capteur de luminosité à l'aide du tournevis
Dismantle/open the light sensor



Si nécessaire repositionner le câble afin de le faire sortir à l'arrière
If necessary put the cable back in place in order to get out in the back




Installer le socle sur le support à l'aide de 2 vis CHC M3X16 + 2 écrous M3
Faire passer le câble à l'intérieur du trou du support
Clipper le capteur sur le socle
Install the base on the support with 2 CHC M3x16 screws + M3 nuts
Pass the cable through the hole of the base
Clip the sensor on the base




L'ensemble est prêt à être installé dans l'appareil
It is all ready to be installed

Positionner l'ensemble dans l'appareil en faisant attention aux zones d'ombre ou ombre projetées
Put everything in the device by watching the shade zones or the casted shades



Pour les **APPAREILS OUVRANTS** positionner le support sur la relevée d'eau et le fixer dans la costière à l'aide d'une vis 4.8X16
For **OPENING DEVICES** put the base on the protection against waterleaks and fix it into the curb with a screw 4.8 x 16

relevée d'eau
waterleak



Pour les **APPAREILS FIXES** positionner le support sous la relevée d'eau et le fixer dans la costière à l'aide d'une vis 4.8X16
For the **FIXES DEVICES** put the base under the protection for waterleaks and fix it into the curb with a screw 4.8 x 16

relevée d'eau
waterleak

