

ACCESSOIRES TILTEX P1, P2, P3, P4 et P TOOL

FIXATIONS POUR GÉOCOMPOSITE DE CIMENT

DESTINATION

Les accessoires TILTEX P1, P2, P3 et P4 assurent le maintien du géocomposite sur le support par vissage et sans ajout de rondelle grâce à la forme arrondie de leur tête.

Les différents modèles permettent de s'adapter à la nature du terrain.

L'outil d'installation TILTEX P TOOL se monte sur une visseuse pour faciliter la mise en œuvre des fixations.

Des exemples parmi les nombreuses applications de TILTEX et de ses accessoires sont décrites dans la documentation commerciale et dans le guide d'installation du TILTEX.



MISE EN OEUVRE

Le géocomposite est déroulé directement sur le support puis est fixé par cloutage si nécessaire.

L'outil d'installation P TOOL se fixe sur un perforateur. Cet accessoire facilite l'enfoncement complet des fixations P1, P2, P3 ou P4 sans abîmer le géocomposite (voir schéma d'installation page suivante).

Le nombre de fixations dépend de l'utilisation du géocomposite. En application verticale, une fixation latérale par cloutage est nécessaire tous les 2m de hauteur minimum.

DESCRIPTION

TILTEX P1, P2, P3, P4 et P TOOL sont des accessoires en acier galvanisé permettant la fixation de géocomposites. Il existe deux formes d'ancrage : pour sols durs ou pour sols meubles.


SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi le système d'assurance de la qualité est certifié ISO 9001.

✓ Facile et rapide à installer


✓ Vissage avec outil

✓ Meilleure résistance


| Produit | Type de sol | Dimensions | |
|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | A Largeur de la tête (mm) | B Profondeur d'ancrage (mm) |
| Tiltex P1 | Meuble | 35 | 200 |
| Tiltex P2 | Dur | 35 | 200 |
| Tiltex P3 | Meuble | 35 | 300 |
| Tiltex P4 | Dur | 35 | 300 |




Tiltex P2 et P4




Tiltex P1 et P3



1. Montage du P TOOL sur la visseuse



2. Mise en place de la fixation sur la visseuse



4. Vissage de la fixation sur le TILTEX



3. La fixation P1, P2, P3 ou P4 est installée

CONDITIONNEMENT

| Produits | P TOOL | P1 | P2 | P3 | P4 |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces par boîte | 1 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Nombre de boîtes par palette | - | 35 | 35 | 35 | 35 |