FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am:30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS bzw. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikator: FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Relevante identifizierte Verw endungen des Stoffs oder

Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird:

Lösungsmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das SC

Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

SOPREMA S.A.S.

14 Rue de Saint Nazaire - CS 60121 F-67025 STRASBOURG CEDEX

France

Tel: +33 (0)3 88 79 84 00 Telefax: +33 (0)3 88 79 84 01 Courriel: mkulinicz@soprema.fr

Notrufnummer: DE - Informationszentrale gegen Vergiftungen : Te I49 / 228.287 3333

EMERGENCY NUMBER: +44 (0)1 235 239 670

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

EG-Nr: Nicht zutreffend.

Kennzeichnungselemente (R - S):





- Symbol:

- R-Sätze: 11 Leichtentzündlich.

36 Reizt die Augen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbew ahren.

16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Kennzeichnungselemente (CPL - SGH):



Achtun

- Symbol: .

- Gefahrenkategorien: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Atemwege reizen.

- Prävention: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden.

Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung / ...

verw enden.

Nur funkenfreies Werkzeug verw enden.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Freisetzung in die Umw elt vermeiden.

Nach Handhabung Die Hände gründlich waschen.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verw enden.

- Reaktion: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abw aschen / duschen.

G.E. Conseils ® Seite 1 / 6

FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am:30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

Bei Brand:

Sprühstrahl, Pulver, Schaum, Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei anhaltender Augenreizung:

Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI EINATMEN:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das

Atmen erleichtert.

Bei Unw ohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

- Lagerung: An einem gut belüfteten Ort aufbew ahren.

Kühl halten.

Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren.

- Entsorgung: Inhalt / Behälter zuführen: nationale und regionale Bestimmungen

Wichtigste Gefahren: Leichtentzündlich. Reizt die Augen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sonstige Gefahren:

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe:

• Ethanol; Ethylalkohol - Id-Nr.: 603-002-00-5 - EG-Nr.: 200-578-6 - CAS-Nr.: 64-17-5

Konc. (Gew %):75 < C <= 100 - R-S: Einstufung: • F; R 11 •

- SGH: SGH02 - Flam. Liq. 2 - Flamme - Gefahr - H225

Butanon Ethylmethylketon - Id-Nr.: 606-002-00-3 - EG-Nr.: 201-159-0 - CAS-Nr.: 78-93-3

Konc. (Gew %):5 < C <= 50

- R-S: Einstufung: • F; R11 Xi; R36 R66 R67 •

- SGH: SGH02 - Flam. Liq. 2 - Flamme - Gefahr - H225 SGH07 - STOT SE3 - Ausrufezeichen -

Achtung - H336 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B

4. ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-

Maßnahmen:

- Allgemeine Hinw eise: Bei Bew ußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.

- Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, an einen ruhigen Ort und w enn nötig einen Arzt rufen.

- Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung ausziehen, Haut mit viel Wasser abw aschen oder 15 Minuten duschen

und danach sofort ins Krankenhaus fahren. Bei andauernder Hautreizung Arzt

benachrichtigen.

- Augenkontakt: Offene Augen mit viel Wasser ausspülen (mindestens während 20 Minuten) und gleichzeitig

w eiche Kontaktlinsen entfernen, danach sofort einen Arzt aufsuchen.

- Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eikett vorzeigen.

Erbrechen nicht ohne ärztliche Anw eisung verursachen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

- Einatmen: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Hautkontakt: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Augenkontakt: Flüssigkeitsspritzer können zu Reizungen am Auge führen.

- Verschlucken: Kann Kopfschmerzen und Schwindel hervorrufen

G.E. Conseils ® Seite 2 / 6

FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am: 30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

Hinw eise auf ärztliche Soforthilfe oder

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zw eifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Spezialbehandlung:

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühstrahl, Pulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete

Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verw enden um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

Besondere vom Stoff oder Gemisch

ausgehende Gefahren:

Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen. Besondere Schutzausrüstung. Atemschutzgerät erforderlich.

Hinw eise für die Brandbekämpfung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. besondere

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

6. MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen,

Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuw endende Verfahren:

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen. Schutzvorschriften

(siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Umw eltschutzmaßnahmen: Auslaufen stoppen, wenn möglich ohne ein Risiko einzugehen. Jede Ausbreitung des

> verschmutzten Produktes durch Sand oder Erde verhindern. Nicht in die Kanalisation, Wasserläufe, Untergrund oder Keller gelangen lassen. Bei der Verschmutzung vor Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jew eils zuständigen

Behörden in Kenntnis setzen.

Methoden und Material für Rückhaltung

und Reinigung:

Kondensat mit einem inerten Aufsaugmittel aufnehmen (z. B. Sand, Sägemehl,...usw) Mechanisch auf nehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. und zur Entsorgung nach der örtlichen Bestimmungen in den

dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

Verweis auf andere Abschnitte: Persönliche Schutzkleidung verw enden (8).

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

- Schutzmaßnahmen zur sicheren

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Räumen verw enden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen.

- Technische Maßnahmen: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen durch Reibung treffen. Elektrogeräte und

Beleuchtung ex-geschützt mit Erdleitung. An den Stellen wo Dämpfe entstehen, müssen

Belüftungen oder Absaugungen vorhanden sein.

Die Verpackungen gut geschlossen halten. Behälter vorsichtig öffnen und handhaben. - Gebrauchsanw eisung(en):

Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter! Stets in Behältern aufbew ahren, die dem

Originalgebinde entsprechen.

Lagerung:

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von

Unverträglichkeiten:

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Produkt immer in

seiner Originalverpackung aufbewahren.

- Technische Maßnahmen: Undurchdringlicher und unnbrennbarer Boden als Auffangbecken.

- Lagerungsbedingungen: Gut verschlossen an einem kühlen trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren - Zusammenlagerungshinw eise: Von stark sauren und alkalischen Materialien sow ie Oxydationsmitteln fernhalten.

- Verpackungsmaterial: dem Originalgebinde entsprechen

Spezifische Endanw endungen: Lösungsmittel

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE

Zu überw achende Parameter:

- Expositionsgrenze(n): • Ethanol; Ethylalkohol: VME ppm = 1000 - VME mg/m³ = 1880

Butanon Ethylmethylketon: VME ppm = 200 - VME mg/m³ = 600 - VLE ppm = 300 - VLE mg/m³

= 900

G.E. Conseils ® Seite 3 / 6

FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am:30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

Begrenzung und Überwachung der

Exposition:

- Atemschutz: Wenn die Lufterneuerung unzureichend ist um die Staub - oder Dampfkonzentration unter dem

MAK - Wert zu halten,muß ein Atemgerät getragen werden. Besonderer Personenschutz: Atemschutzgerät, mindestens A/P2-Filter für organische Dämpfe und schädlichen Staub.

- Handschutz: lösemittelbeständige Handschuhe

- Körper - und Hautschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

- Augenschutz: Zum Schutz gegen Lösemittelspritzer Schutzbrille tragen.

Hygienemaßnahmen: Während der Arbeit NICHT essen, trinken oder rauchen. Hände sofort nach der Handhabung

des Produktes waschen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften:

- Aussehen: flüssig- Farbe: rosa

- Geruch: charakteristisch- PH-Wert: Unbestimmt.

Siedepunkt / Siedebereich: 78.9 ℃ (bei 1013 Bar)
 Schmelzpunkt / Schmelzbereich: -117.3 ℃ (bei 101,3 kPa)

- Flammpunkt: 12 $^{\circ}$ C
- Explosionsgrenzen: Unbestimmt.
- Dampfdruck: 59.7 hPa (20 $^{\circ}$ C)
- Relative Dichte (Wasser = 1): +/- 0,789

Sonstige Angaben:

- Viskosität:

- Wasserlöslichkeit: vollkommen löslich

- Fettlöslichkeit: /

- Lösungsmittellöslichkeit: mischbar mit bestimmten organischen Lösungsmitteln

Unbestimmt.

Weitere Angaben:

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität: Von stark sauren und alkalischen Materialien sow ie Oxydationsmitteln fernhalten.

Chemische Stabilität: Stabil bei empfohlenen Lager - und Anw endungsbedingungen in Rubrik 7.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Von stark sauren und alkalischen Materialien sow ie Oxydationsmitteln fernhalten.

Zu vermeidende Bedingungen: Stabil bei empfohlenen Lager - und Anw endungsbedingungen in Rubrik 7. Keine offenen

Flammen oder Funken. Nicht rauchen.

Elektrostatische Aufladung verhindern (z.B. durch Erden).

Unverträgliche Materialien: Keine Informationen über das Produkt vorhanden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B.: Kohlendioxid,

Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen

Wirkungen:

G.E. Conseils® Seite 4 / 6

FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am: 30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

Akute Toxizität:

- Einatmen: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Hautkontakt: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. - Augenkontakt: Flüssigkeitsspritzer können zu Reizungen am Auge führen. Kann Kopfschmerzen und Schwindel hervorrufen - Verschlucken:

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Toxizität: Unbestimmt.

Leicht biologisch abbaubar. Persistenz und Abbaubarkeit:

Bioakkumulationspotenzial: schw ach Mobilität im Boden: Unbestimmt.

Andere schädliche Wirkungen: Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Beurteilung:

Unbestimmt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung: Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der

Strahlenschutzverordnung und des Abfallbeseitigungsgesetzes entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter und Abfall zu entsorgen nach den örtlichen Bestimmungen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Informationen: Transport nur nach den Transportvorschriften für Straße (ADR), Schiene (RID), See (IMDG)

und Luft (ICAO/IATA).

UN-Nummer: 1170

ADR/RID:

- Ordnungsgemäße UN-ALCOOL ETHYLIQUE

Versandbezeichnung:

- Transportgefahrenklassen: - Verpackungsgruppe:

Wasserwege (IMDG):

- Ordnungsgemäße UN-ALCOOL ETHYLIQUE

Versandbezeichnung:

3 - Klasse: - Verpackungsgruppe:

- Meeresschadstoff (Marine Pollutant): NO - NON

Luftw ege (ICAO/IATA):

ALCOOL ETHYLIQUE - Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung:

- ICAO/IATA Klasse: - Verpackungsgruppe (Packing

Group):

Umw eltgefahren:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für

den Verw ender:

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-

Übereinkommens 73/78 und gemäß

IBC-Code:

G.E. Conseils ® Seite 5 / 6

FLAG - FLAGSOLAR CLEANER

Version:146a Überarbeitet am:30/07/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Règlement CE 453 - 2010
Gesundheits- und Règlement CE 790 - 2009
Umw eltschutz/spezifische Règlement CE 1272 - 2008
Rechtsvorschriften für den Stoff oder Règlement CE 1907 - 2006

das Gemisch:

Stoffsicherheitsbeurteilung:

16. SONSTIGE ANGABEN

R-Satze mit jew eiliger/n Kennziffer/n Raus Abschnitt 3:

R11 Leichtentzündlich. R36 Reizt die Augen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Wichtige Bemerkungen: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen

unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen

Wissensstand und genügen der nationalen sow ie der EG-Gesetzgebung.

Einschränkungen: Diese Information ist Produktspezifisch und kann in Verbindung mit anderen Produkten ungültig

sein.

Historie:

Datum der ersten Ausgabe: 30/07/2012Version: 146a

Herausgegeben von: SOPREMA - mkulinicz@soprema.fr

G.E. Conseils ®