


RE-01-02

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
ACABADO TEXLOSA


DESAGÜE



RE-01-02

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
ACABADO TEXLOSA



JUNTA DE DILATACIÓN



RE-01-02

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
ACABADO TEXLOSA

DETALLE ENTREGA A MURO



SOPREMA[®]

SOPREMA IBERIA SLU
C/ Ferro, 7 (Pol.Ind. Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (Barcelona) - Spain
Tel. +34.635.14.00
e-mail: info@soprema.es

Project:

-

Customer:

-

Object:

DETALLES CONSTRUCTIVOS REMATES CUBIERTA

Prot. n.

-

Sist.code
RE-01-02

Data:
07-2018

Our. ref.

-

Scale:

ND

NT: SOPREMA no es responsable de la solución final de proyecto.

Estos detalles son sólo indicativos y deberían ser verificados y validados por el Projectista y/o el aplicador según las condiciones reales de proyecto bajo su responsabilidad.

DRAFT